

<b>Sted og prosess</b>	Mowi ASA - Vest / Settefisk / PO4 - PO5 Settefisk / Haukå / Generell drift Haukå
<b>Sist godkjent dato</b>	13.12.2021 (Paul Henning Haugom)
<b>Dato endret</b>	13.12.2021 (Hasse Teigen)
<b>Gyldighetsområde</b>	Settefisk

<b>Dokumentkategori</b>	Prosedyre
<b>Siste revisjonsdato</b>	13.12.2021
<b>Neste revisjonsdato</b>	01.09.2020
<b>Dokumentansvarlig</b>	Paul Henning Haugom

## Prosedyre – Sjekk av rømmingssikring (sekundærsikring) ved Mowi ASA, avdeling Haukå

1. **Føremål:** Å sikre at ein unngår rømming frå anlegget ved at:

- Alle former for sekundærsikring vert sjekka regelmessig.
- Skadar eller manglar ved sekundærsikring vert oppdaga tidleg.

### Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften):

#### § 37. Plikt til å forebygge og begrense rømming

*Det skal utvises særlig aktsomhet for å hindre at fisk rømmer. Det skal vidare sørges for at eventuell rømming oppdages raskest mulig og at rømmingen i størst mulig grad begrenses.*

*Det skal gjennomføres risikovurdering med sikte på å minimalisere risikoen for rømming. Risikovurderingen skal danne grunnlag for systematiske tiltak.*

*Landbasert akvakulturanlegg skal ha egnet innretning for å hindre at fisk rømmer gjennom avløpet eller på annen måte. Innretningen skal minimum bestå av en dobbel sikring eller annen likeverdig rømmingssikring. Det må kunne dokumenteres at annen likeverdig rømmingssikring er minst like rømmingshindrende som dobbelt sikring.*

...  
*Gjennfangede akvakulturdyr skal avlives.*

*Det er forbudt å slippe fisk ut fra installasjonen.*

#### 2. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold:

Oppgaver/stikkord	Krav til utførelse	Ansvar
Oppbygging av sekundærsikring.	Sekundærsikringa på anlegget skal hindre at fisk som kjem seg ut av kar ikkje kan sleppe ut i elv eller sjø og bbestår av følgjande delar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjerde frå sør-vest (fergekai) til UV-bua.</li> <li>• Gjerde mellom UV-bua og forlager.</li> <li>• Gjerde mellom forlager og lab/filterbygg på kaia.</li> <li>• Gjerde mellom lab/filterbygg og kompost/silobygg.</li> <li>• Tett vegg i påveksthall.</li> <li>• Rist/notsikring på avløp frå klekkeri.</li> <li>• Rister over avløpsrør i gammalt fyrrom/varmepumpeinstallasjon.</li> <li>• Golvrister i startforingshall når der står fisk i avdelinga.</li> <li>• Golvrister i påveksthall.</li> <li>• Rist/notsikring over avløpsrør mellom 400-kar.</li> <li>• Filterduk på filter (avløp til varmepumpe).</li> <li>• Avløpsfilter 1.</li> <li>• Rømmingsrist etter avløpsfilter 1.</li> <li>• Avløpsfilter 2.</li> <li>• Rømmingsrist etter avløpsfilter 2.</li> </ul> Sjå også teikning/kart over plassering av rømmingssikring på TQM ID: 41953 ( <a href="https://tqm2.tqmenterprise.no/mhnmidt/Publishing/Document/LoadLocalContent/41953?forOLI=mhnmidt">https://tqm2.tqmenterprise.no/mhnmidt/Publishing/Document/LoadLocalContent/41953?forOLI=mhnmidt</a> )	Driftslei ar
Gjennomføring av kontroll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rømmingsgjerde skal vere utan hòl og godt festa.</li> <li>• Tettinga av veggen i påveksthall skal vere uskada og godt festa.</li> <li>• Rister og notsikring av avløpsrør skal vere utan hòl og godt festa.</li> <li>• Golvrister skal vere godt festa.</li> </ul>	Driftslei ar

**Sted og prosess** Mowi ASA - Vest / Settefisk / PO4 - PO5 Settefisk / Haukå /  
Generell drift Haukå

**Sist godkjent dato** 13.12.2021 (Paul Henning Haugom)

**Dato endret** 13.12.2021 (Hasse Teigen)

**Gyldighetsområde** Settefisk

**Dokumentkategori** Prosedyre

**Siste revisjonsdato** 13.12.2021

**Neste revisjonsdato** 01.09.2020

**Dokumentansvarlig** Paul Henning Haugom

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filterduk på avløpsfilter skal vere tett. Gummilister mellom filterduk og ramme skal ligge på rett plass.</li> <li>• Rømmingsrister monterte etter avløpsfilter skal vere uskadde og godt festa.</li> <li>• Lysopning i rister skal vere dimensjonerte etter fiskestørrelsen i aktuelle kar/område.</li> </ul>	
Hyppighet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle delar av sekundærsikringa over vassflata skal ha dagleg visuell inspeksjon.</li> <li>• Delar av sekundærsikringa under vassflata skal ha kvartalvis inspeksjon.</li> </ul>	Driftslei ar
Dokumentasjon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det skal førast rapport på kvartalvis inspeksjon.</li> <li>• Dagleg, visuell inspeksjon kvitterast på sjekklister.</li> </ul>	Driftslei ar

### 3. Annen informasjon

### 4. Endringslogg; beskriv kort endringer frå forrige versjon:

Oppretta: v.1 – Hasse Teigen

14.02.2020: v.3 - Revidert/oppdatert – HT

07.07.2020: v.4 – Lagt til henvising til kart over rømmingsikring.

13.12.2021: Revidert - HT